



[重要通知]

敬致 使用 VCX-7000 系列 防爆限位開關之各位顧客 安全使用對策

本公司於 2008 年 4 月起販售之「防爆限位開關 VCX-7000 系列」(以下簡稱「本產品」)使用的內部 switch，發現部分產品有不符合防爆構造規格之現象。(以下簡稱「問題產品」)。

內部 switch，其容量僅 1.5cc (立方公分)，故爆發時產生的能量也極小，假使在內部爆炸時，其設計已可防止內部 switch 的耐壓防爆裝置破損或是火焰往貼紙面外洩之情況。本公司與第三方測試機關進行確認實驗，並在政府機關進行同樣的測試，其結果皆未發生耐壓防爆構造的破損或火焰外洩的情況。

然而有鑒於已發現問題產品之情況，本公司將針對所有商品進行檢測，若發現未符合防爆構造規格的內部 switch，將會進行更換或修理。目前已著手與顧客取得聯繫，開始進行產品回收作業。若目前有尚未取得聯繫的顧客，煩請與本公司銷售同仁或是透過下方聯絡方式通知我們。

造成諸位顧客的不便本公司深感抱歉。我們將會全力採取對策，並且改善工程及強化檢查體制以徹底防止再度發生，敬請貴公司理解及見諒。

2010 年 9 月 22 日
株式會社 山武

洽詢方式

Mail Address aac-ga@jp.yamatake.com